
CarOnSale

Skoda Yeti

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	205.459km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yeti	KATEGORIE Van
FIN TMBJJ75L3E6015139	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 205.459km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.976km	LETZTER SERVICE AM 11/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Rost	⚠ 2 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Schleifen;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Brillenfach
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
- Original Fahrzeug Farbe: Terracotta-Orange Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türen mit Warnleuchte
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Servolenkung
- Außentemperaturanzeige
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumleuchte hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige
- Radstand 2578 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Maxi-DOT Display
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Doppel-Sonnenblenden
- Fensterheber elektrisch hinten
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Metallic-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Dachreling silber
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







TMBJJ75L3E6015139








RADIO
MEDIA
PHONE
OPS - Optisches Parksystem
Fahrweg kontrollieren!
TIM
TP
SETUP






80
50




28.03.2014 6004 AKK00025
M1 AC
TMBJJ7513E6015139 X
SKODA
5L
ACCAXAX0
NFM6FM6AJ0097
YETI
SKODA (CZ)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*630/2012J
EURO5;PJ;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 3570 01390
7.2/8.2:*46 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ING
KOMBINATION:3240KG*MW.AHK LT.E:*G*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 28.03.2014*FELD O.1:1600 BIS 8PROZ.STEIG.I.VERB
.M.KHK E1 55R-012694***
02 01 0090/05000 185
04222 - 04360 1793 - -
1691 - - 001395 - -
- 00080 -
0148 001940 001940
01010 00960 -
01010 00960 -
074 03750 071
01300 0690 005 -
205/50 R17 93H
205/50 R17 93H
2
e11*2007/46*0010*18
04.10.2013 A WG188769


DEKRA
Nächste HU
Juli 2025
DEKRA
Nächste HU
Okt 2027
Kennzeichen reserviert
Kennzeichen nicht reserviert
X
Datum Außerbetriebsetzung
05.11.2026
DW3B088X
Landratsamt
Schmalkalden-Meiningen
Kfz-Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)




- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)




- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)