CarOnSale

Ford Kuga

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



12/2020	94.219km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0FXXWPMFLY76208	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.219km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.217km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 9 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Body-Styling-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten ST-Design
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Aluminium
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2710 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheibenrahmen schwarz
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- Standard Variante
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Subwoofer
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff Wildleder Optik
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor

- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Servolenkung elektrisch
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent)
- Lenkrad heizbar
- Reserverad als Notrad
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Frontscheibe heizbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Lackierung Lucid-Rot Metallic
- Sitzheizung hinten
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung
- Frontkamera mit Split View
- Rückfahrkamera mit Split View
- Winter-Paket 2

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















SoundScreen®

CarOnSale

CarOnSale






PASSENGER AIRBAG
LO
AUTO
MAX A/C
LO


PASSENGER AIRBAG
HI
AUTO
MAX A/C
HI











15.12.2020
W 8566
BTN00033 1
AF
WF0FXXWPMFLY76208
FORD
DFK
YMDA4FK
L31AU6A11AE
KUGA
FORD (D)
FZ.Z.ERRS.BEF.B. S SFL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AF;P1/C1; M,
DIESEL
0002
36AP
01995
MW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.12.2020*
04614 - 04734
1658 - 1690
00100
0154
002245
01180
01085
069
02625
02100
M0750
005
225/60 R18 100H
ROT
e13*2007/46*2188*04
21.09.2020
K
FY040831



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)