CarOnSale

Toyota Prius

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2012	109.304km	99 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Prius	KATEGORIE Limousine
FIN JTDKN36U101570802	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.304km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.200km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2012	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 92g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	285 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive (nur über Fahrertür)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Original Fahrzeug Farbe: ULTRA SILVER

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA




MAP
SETUP
CAR
SEEK
TRACK
MEDIA
NAV

MAP
SETUP
CAR



ALL AUTO





TOYOTA
AUTOHAUS POHLMANN
Inh. Klaus Pohlmann
TOYOTA
AUTOHAUS POHLMANN
Inh. Klaus Pohlmann




23.08.2012 5013 AEW000115
M1 AB
JTDKN36U101570802 3
TOYOTA
XW3(a)
ZVW30(H)
2VW30L-AHXEBW(1D)
TOYOTA PRIUS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 35F0 1798
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.08.2012*
2 1 73/5200 180
4480-4480 1745-1745
1490-1505 1440-1500
92 1805 1805
1020 980
1020 980
73 2500 69
215/45R17 87W
215/45R17 87W
7
e11*2001/116-0264+03
11.11.2011 FL792936


Die Zulassungsbescheinig
ist bei Wiederinbetriebnah
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 2
außer Betrieb gesetzt.
Wetteraukreis
I. A.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)