CarOnSale

Fiat Fullback Double Cab LX Basis

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	165.159km	181 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fullback Double Cab LX Basis [AT - PickupDK4 4x4 2.4 MultiJet EU6, LX Basis, 2016 - 2019]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN ZFAKVJJ20H9016186	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.159km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.442 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Basis
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Exterieurumfänge Chrom
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: UConnect mit CD- und MP3-Player (Touchscreen 6,1")
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up, Doppelkabine
- Klimaautomatik
- Kniairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,4 Ltr. - 133 kW JTD KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3000 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera Park View
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schmutzfänger vorn
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links stufenlos höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts längsverstellbar / neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Trittstufe Stoßfänger hinten
- Trittstufe seitlich, flach
- USB-Schnittstelle
- Unterfahrschutz vorn
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA Italy S.p.A


CarOnSale











Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank








Abgemeldet am
15. OKT. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)