
CarOnSale

Opel Zafira Business Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	140.712km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Business Innovation [DE - Van5 2.0 CDTI EU6, Business Innovation ecoFlex S/S, 2015 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN W0LPE9E71F1073616	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.712km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.488km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	245 µm ⚠
Seitenteil hinten links	265 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- OnStar SOS Service
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Audiobedienung am Lenkrad
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge
- Start/Stop-Anlage
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (CID)
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Automatische Umluft-Control
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Dachantenne
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AUX-IN-Anschluss
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Check-Control-System
- Lenkrad (Leder)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Parkassistent-Paket
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn links
- Park-Assistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Rückfahrkamera
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e4*2007/46*0204
W0LPE9E71F1073616
2455 kg
4000 kg
1-1230 kg
2-1250 kg
0.50 Z 40R TADB I15 S

CarOnSale


















Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
OPEL Service Partner
Auto-Hackel GmbH
Bruchsaler Str. 5 · Tel. 07265/9151-0
74918 Angelbachtal



Servicebestätigung
OPEL Service Partner
Auto-Hackel GmbH
74918 Angelbachtal


OPEL Service Partner
Auto-Hackel GmbH
74918 Angelbachtal


Servicebestätigung


OPEL ZAFIRA TOURER


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Tür Fangband knackt



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)