CarOnSale

Volkswagen Passat Business

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2020	187.929km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Business [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Business, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZLE116990	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 187.929km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 185.088km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise beschädigt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	225 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste We Connect
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: PYRIT SILBER
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- App-Connect
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Fond
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)

- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Keyless-Start
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung

- App-Connect Wireless
- App-Connect Wireless
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Gepäcksicherungsnetz
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose 230V
- Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Head-up-Display
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Sprachsteuerungs-System
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Safesicherung
- Seitenairbag hinten
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















PASSAT

VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZLE116990

CarOnSale

CarOnSale


Service


Fahrweg kontrollieren!

PASSAT
Fahrweg kontrollieren!











ler Serviceplan (WVWZZZ3CZLE116990, PASSAT Va 2.0BusinDT140 TDID7F, 2020, CB538Z, DFHA, U
de DE (German)
ferung: 2020-05-04

Eintrag	Art des Service	Betrieb	Durchführungsdatu
Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	3017521004	2026-10-14
Nachweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	3016514720	2024-11-14
Nachweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	2542145052	2024-01-11
Nachweis	Zusatzarbeiten	21176	2023-04-13
Nachweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	21176	2022-08-15
Nachweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	21176	2021-08-16
Nachweis	Übergabe-Inspektion	48291	2020-04-28


09.04.2020 | 0603 | BRA001523 | 2 | 1 | 140/3500 | 232
M1 | AC | 4773-4889 | 1832
WVWZZZ3CZLE116990 | X | 1462-1516 | 1600
VOLKSWAGEN, VW | - | 90 | -
3C | 155 | 2190 | 2190
ACDFHAX0 | 1110 | 1130 | -
FD7FD7GC004SV4BFVR21CA | 1110 | 1130 | -
- | 75 | 3000 | 68
PASSAT | 2000 | 750 | 5
VOLKSWAGEN-VW | 215/55 R17 94W
PZ.:Pers.bef.b. 5 Spl. | 215/55 R17 94W
Kombilimousine | -
715/2007*2018/1832DG | Grau | 7
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I | e1*2001/116*0307*61
Diesel | 13.11.2019 | K | HU159963
0002 | 36DG | 1968 | -
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.
GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4210KG*BEI WERKSEITIG MONT
BRTEIT AHK ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMP:100 KM/H GEM.V.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*VW AHK
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.04.2020*




HU159963

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)




- Beifahrertür (Riss/Bruch)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com