CarOnSale

Smart fortwo Basis 52 kW

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 53*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



07/2018	77.672km	LEISTUNG 71 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Basis 52 kW [DE - LimS3 1.0 EU6, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4533421K305652	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.672km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.670km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 93g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO
Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION SICHERHEITSZELLE IN BLACK
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Heckscheibenwischer
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Tagfahrlicht LED
- Volldach
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Bodypanel Red
- Fußmatten Velours
- Laderaumabdeckung
- AUX-IN-Anschluss
- Cool & Audio-Paket
- Handschuhfach abschließbar
- Audiosystem Smart
- USB-Anschluss
- Einparkhilfe hinten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WME4533421K305652
1150 kg
1- 520 kg
2- 660 kg

CarOnSale

CarOnSale













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)