CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 BlueTec Hybrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	163.804km	204 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 BlueTec Hybrid [DE - Lim4 E 300 BlueTec Hybrid EU5, Avantgarde, 2012 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2120981A721452	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.804km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2020 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.984km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Behördenfahrzeug	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Beide Radsätze verkratzt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Hybrid
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne vorn
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Hybrid 170 kW (Motor 2,1 Ltr. - 150 kW Diesel)
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Tempomat
- Aktive Motorhaube
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Drehzahlmesser
- Elektromotor 20 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fondsicherheits-Paket
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Aluminium gebürstet
- Keyless-Go-Paket
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht-Paket
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multikontursitze vorn
- Parkführung
- Rückfahrkamera
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutz-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Diebstahl-Warnanlage
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Fernschließung Heckdeckel
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2120981A721452
2380 kg
1205 kg
1215 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
DISC
NAVI
TEL
SYS
ON
Avantgarde
AUTO
ZONE
22c

Avantgarde
AUTO
ZONE
REST
A/C
22c
MODE
MEDIUM
12 V




Gesamtes Umfeld beachten!
zurück











Mercedes-Benz
S&G Automobil AG Zweigbetrieb
Bretten
Gondelsheimer Straße 19
Bretten
Datum
Laufleistung
Service
17.04.2025
146589 km
Service B
14.05.2024
137614 km
Service A
28.04.2023
127079 km
Service B
01.04.2022
116048 km
Service A
07.04.2021
106204 km
Service B
02.04.2020
92571 km
Service A






WDD2120981A721452
MERCEDES-BENZ
E 300 BLUETEC HYBRID
DAIMLER (D)
LIMOUSINE
HYBR.DIESEL/E
STUFE FM 5 AN TAG ERSTZUL.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)