CarOnSale

BMW 116 i Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	141.823km	109 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 i Sport Line [DE - LimS3 116 i EU6, Sport Line, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA2P71060P775967	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.823km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.764km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	305 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW 12V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Kopfstützen hinten klappbar
- Scheinwerfer LED
- Außenspiegel schwarz hochglänzend

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale








10:55 RadioTon
OK 01.10.2026 BMW 140764 km 00557
OK 11.07.2025 BMW 133384 km 00557
OK 22.07.2024 BMW 120579 km 00557
OK 07.12.2023 BMW 112150 km 00557


10:56 RadioTon
112150 km 00557
OK 20.07.2023 BMW 106780 km 00557
OK 20.07.2022 BMW 89347 km 00557
OK 02.11.2021 BMW 80447 km 00557
OK 19.07.2021 BMW

10:56 RadioTon
89347 km 00557
OK 02.11.2021 BMW 80447 km 00557
OK 19.07.2021 BMW 75162 km 00557
OK 15.07.2020 BMW 64658 km 00557
OK 24.07.2019 BMW

10:56 RadioTon
OK 15.07.2020 BMW 64658 km 00557
OK 24.07.2019 BMW 54749 km 00557
OK 13.07.2018 BMW 34322 km 01872
OK 28.08.2017 BMW 18202 km 00120

NAVIGATION, ENTERTAINME KOMMUNIKATI
DER BMW 1er

BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)