CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	160.075km	204 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF45PA078108	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.075km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 146.421km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	375 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Uni-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Dachreling schwarz
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Fzg. ohne Leichtlaufreifen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Business-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Seitenairbag hinten
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF45PA078108
2175 kg
3875 kg
1- 1100 kg
2- 1175 kg
Typ 8S
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
062023
DTPA
4 8346
0.01























AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung




28.08.2023 0588 BWG006975
M1 AC
WAUZZZF45PA078108 1
Audi
B8
A2DTPAF1
FD7FD7CK006RT071C17S54B1A8M1AD
A4 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6 2WLTP;AF;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 01968
02 01 0150/03800 240
04766-- 1847--
1446-- 001625--
00080
0143 002175 2175
01100 01175
01100 01175
072 03150 068
01700 0750 5
225/50 R17 94Y
225/50 R17 94Y
weiß 0
e1*2001/116*0430*91
25.11.2022 K GV257661
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1900 BIS 8% STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3875KG*WW.AHK LT.EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.08.2023*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)