CarOnSale

Opel Adam Jam

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2014	108.226km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Adam Jam [AT - LimS3 1.2 EU5, Jam, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0MAP08E6023454	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.226km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.229 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.527km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Unbekannt	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer, Rost, Riss/Bruch	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer, Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Leichte Kratzer und Kerben an den Felgen

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**80 µm**
Dach	**135 µm** ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Das KFZ wurde im ungereinigtem Zustand besichtigt, daher können weitere Beschädigungen an den Karrosserieteilen vorhanden sein

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten, vorne; Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 5 Lautsprecher
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel in Wagenfarbe lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Jam
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Lenkung mit City-Modus
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: DARK INK/OCEAN BLUE
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Design-Ausführung
- Dach Kontrast-Lackierung
- Fußmatten Velours (Design-Ausführung)
- Interieur-Color-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Außendekor: A-Säulen, C-Säulen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Extreme-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Premium
- Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Außenspiegel Dachfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Fußmatten Velours
- Innenspiegel Color
- Lenkrad (Leder)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WOLOMAP08E6023454








OPEL
e1*2001/116*0379
WOL0MAP08E6023454
1470 kg
0000 kg
1-0820 kg
2-0680 kg
Z22T TAKR 114
ABZB
8918



Wir haben für Sie bei
km 105 527 km
am 1.7.2026
Spezifikation
geprüft
ersetzt/ gewechselt
Motoröl 5 W30
Ölfilter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
245€ 00
Kühlmittel/Frostschutz
-37C
Kraftstofffilter



Opel Mobilitäts-Service
In Österreich: 0800 20 83 80
Im Ausland: +43 1 802 83 80
Gültig bis
30.06.2027
oder km-Stand
135 527
je nachdem, was zuerst eintritt


Internationale Garantie-Urkunde
1. Besitzer
2. Besitzer
3. Besitzer
4. Besitzer
SULZBACHER


Kraftfahrzeugaten/ Ablieferungs- durchsicht
Auslieferungsdurchsicht
SULZBACHER


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren



Servicebestätigung



Servicebestätigung


Servicebestätigung
OPEL
Auto Lisser GmbH


OPEL ADAM


MIT SICHERHEIT
BESSER VERSICHERT.
KLEINER SCHADEN,
SCHNELL REPARIERT.










abgemeldet am
31. Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Delle, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)