CarOnSale

Renault Scenic Authentique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2011	327.761km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Authentique [DE - Van5 1.6 16V 110 EU4, Authentique, 2010 - 2011]	KATEGORIE Van
FIN VF1JZ1GB645253933	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 327.761km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Dänemark
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRAU ECLIPSE
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Servolenkung elektrisch
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Radzierkappen
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V
- Raucher-Paket
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VF1JZ1GB645253933




SCENIC
INSTRUKTIONSBOG

REGISTRERINGSATTEST
DEL II
Danmark (DK)


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)