CarOnSale

SEAT LEON ST

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	181.557km	184 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG LEON ST	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ5FZHR020532	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.557km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.180km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Kratzer & Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: D GRAU/MONSUNGRAU/PIRINEOS GREY
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Bordcomputer
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra

Sonderausstattung

- 10 Lautsprecher
- Bluetooth Audio-Streaming
- Mobile Online Dienste Full Link
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Sprachsteuerungs-System
- Heckleuchten LED
- 8 Lautsprecher
- Business-Paket Infotain
- Radioempfang digital (DAB)
- Sound-System SEAT
- Lenkrad mit Multifunktion
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Scheinwerfer LED
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Reserverad als Notrad
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Rückfahrkamera
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Service
ZURÜCK
Fahrzeugnummer:
VSSZZZ5FZHR020532
Inspektion
in 12700 km oder 53 Tagen
Ölwechsel-Service
in 12700 km oder 418 Tagen

CarOnSale


Edinburgh
Belfast
Amsterdam
London
Brüssel
Paris

RVC
ParkPilot
ZURÜCK
Fahrweg kontrollieren!
STUMM


MODE
PASSENGER AIR BAG
AUTO
SETUP
SYNC








0
AUTO


SEAT SOUND








1a Autoservice Uwe Wolf
KFZ-Meisterbetrieb
Hinweis


1a Autoservice Uwe Wolf
KFZ-Meisterbetrieb
Hinweis


PERSONENWAGEN
BETRIEBSANLEITUNG


16.03.2017 7593 AJM00159
M1 AC
VSSZZZ5FZHR020532 X
SEAT
5F 121 1970 1970
CJNAX0V 1010 1010
FM6SFM6FB0017 1010 1010
LEON ST 1600 700 5
SEAT (E) 205/55 R16 91V
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/55 R16 91V
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PV/CI; M, N1 I
Diesel 28.12.2016 KT431374
0002 36W0 1968
F.1/F.2:+0 U. 7,2/8.2:+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8%
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3570KG*VW.AHK L
T.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:16.03.2017*


DEKRA
28.09.26
Landratsamt Wartburgkreis
Zulassungsbehörde
Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen
Im Auftrag
Scarbata


KT431374

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)