CarOnSale

VW TOURAN

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2010	262.480km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TOURAN	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZAW093991	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 262.480km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	1900 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelstahl-Design
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SLATE GREY

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
- Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZAW093991
2160 kg
3660 kg
1- 1130 kg
2- 1000 kg
Typ 1T

CarOnSale





RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
15:20
FM: 9
hr 1
Extras
Speicher
Band

RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
15:20
Adresse
Karte
Heimatadr.

PASSENGER AIRBAG
LO
LO
OFF
DUAL
AUTO
AC
RADIO
MEDIA
NAV
TRAFFIC
SETUP
15:20
Adresse







19.04.2010		0603		ABJ001895		2	1		77/4000		
M1		AC				4407-4505			1794-1794		
WVGZZZ1TZAW093991				7		1620-1694			1573-1573		
VOLKSWAGEN, VW						-		75		-	
1T						157		2160		2160	
ELSAC						1130		1090		-	
FM6FM6ZS0217GGS5N1						1130		1090		-	
-						78		3000		73	
TOURAN						1500		750		5	
VOLKSWAGEN-VW						195/65 R15 91T					
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						195/65 R15 91T					
Kombilimousine						-					
70/220/EWG*2006/96E/EG										7	
EURO 4						e1*2001/116*0211*22					
Diesel						22.12.2009		K	WG7536		
0002		0462		1896		-					
O.1:1800 BIS 8% STEIG.*PZG.BRI WERKSEITIG MONTIERTER A											
HK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/											
H GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*STUFE PM 5 AB TAG E											
RSTZUL.*WW.AHK LT.EGYS*											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Ohne Funktion)