CarOnSale

Mercedes-Benz CLK 320

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2002	503.191km	218 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLK 320	KATEGORIE Coupé
FIN WDB2093651F016749	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 503.191km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 3.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2002	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 250g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	430 µm ⚠	Heckklappe	100 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstiegsleuchten
- Drehzahlmesser
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Klimaanlage (Varianten)
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Getriebe Automatik - Varianten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Varianten
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,2 Ltr. - 160 kW V6 18V KAT
- Reifen vorn/hinten: 205/55 R16 ..V / 225/50 R16 ..V
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Klimaanlage (Varianten)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK

Sonderausstattung

- Audiosystem MB Audio 10 CD (Radio/CD-Player)
- Getränkehalter vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Göteborg / Ledernachbildung Artico
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Memory-Paket
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Göteborg / Ledernachbildung Artico
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sport-Fahrwerk
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLERCHRYSLER AG
WDB2093651F016749
2060 kg
3560 kg
1035 kg
1085 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany



CarOnSale

OSTSEE





03.11.25

Mercedes-Benz
Service


EWG-Übereinstimmungsbescheinigung
2016805


18.07.02
WDB2093651F016749
CLK 320
DAIMLERCHRYSLER (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
07.12.01
VK771492



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Sitzverstellung ohne Funktion



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)