CarOnSale

Ford Focus Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2005	268.295km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Trend [DE - Kb5 1.6, Trend, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0WXXGCDW5P62344	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 268.295km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (12 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	280 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	60 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm ⚠
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Schutzleisten Stoßfänger
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Blaupunkt TravelPilot
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Metallic-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CD/AUX
AM/FM
NAV
ESC
DEL
BASS/TRE
FADE/BAL
MENU

WF0WXXGCDW5P62344


CarOnSale


CarOnSale






BLAUPUNKT


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge


PKW GESCHLOSSEN
EURO 4
FORD (D)
DA3
WF0WXXGCDW5P62344
OTTO/OBD
K074/06000
01596
195/65R15 87T
205/50R17 87T


PKW GESCHLOSSEN

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Pixel Schaden