

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Taigo Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCS7RY011604
Kilometerstand: 45.179 km
Erstzulassung: 23.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1
















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZCS7RY011604
































15:27
13.5°C
Ab Start
5.9
l/100km
Navigation wird gestartet...
15
km
P
trip 4697.3km
45179km


MENU
HOME
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZC57RY011604
Inspektion in 15700 km oder 374 Tagen
Ölwechsel-Service in 700 km oder 18 Tagen
PASSENGER AIR BAG


MENU
HOME
PASSENGER AIR BAG


MENU
HOME
Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!
PASSENGER AIR BAG


Volkswagen
Service-Nachweis
Komplettnachweis











## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Taigo Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCS7RY011604
Kilometerstand: 45.179 km
Erstzulassung: 23.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Einstieg hinten links, Kratzer, Smartrepair



Einstieg vorne links, Delle+Kratzer, Smartrepair



Einstieg vorne links, Delle+Kratzer, Smartrepair



Stoßfänger hinten - Ladekante komplett



Heckklappenverkleidung, Kratzer, Gebrauchsspur



Außenspiegel rechts, Kratzer, polieren



Tür hinten links - auslegen & polieren



Tür hinten rechts - Delle entfernen

# Händlerfahrzeugbewertung

## Fahrzeugdaten

| Hersteller | Typ | Modell |
|---|---|---|
| Volkswagen | Taigo Move | 1.0 TSI EU6d, Move, 2022 - 2024 |

| VIN | Aufbau | Anzahl Türen | Antriebsart | KBA-Schlüssel |
|---|---|---|---|---|
| WVGZZZCS7RY011604 | Sport-Utility-Vehicle | 5 | Frontantrieb | 0603/CQO |

| Kennzeichen | Erstzulassung | Halter lt. Zulbesch. II | Halter lt. Kunde | Leistung (kW) | Anzahl Zylinder | Hubraum (ccm) | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.10.2023 | 1 | 1 | 81 kW | 3 | 999 | 10/26 |

| Gesamtfahrl. lt. Halter | Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler | max. km-Stand bei Übergabe | Raucherfahrzeug | letzter KD am | Letzter KD (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | 45.179 km | 37.500 km | nein | 10/25 | 30.798 km |

| Farbe | Lackierung | Reimport | nächster KD am | nächster KD (km) |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | Andere | nein | 07.11.2026 | 700 km |

| Scheckheft | Scheckheft Bemerkung |
|---|---|
| Servicehistory Digital | |

| Polster | Polsterfarbe | Getriebe |
|---|---|---|
| Sitzbezüge für Sondermodell | Grau-Titanschwarz-Silbergrau | Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl.. |

| Ehemalige Nutzung | Eigentum des Kunden |
|---|---|
| keine Sondernutzung | nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: Vw Leasing |

## Antrieb & Energie

| Kraftstoff | Schadstoffklasse | $CO_2$-Emission (g/km) | Energieeffizienzklasse |
|---|---|---|---|
| Superbenzin | Euro 6d | 133-139 (WLTP) | keine Angabe |

## Sonstiges

| | | |
|---|---|---|
| Zahnriemen gewechselt: keine Angabe | Dieselpartikelfilter vorhanden: nein | Chiptuning: nein |

## Ausstattung

**Serienausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. | Ambiente-Beleuchtung |
| Antennen-Diversity | Antriebsart: Frontantrieb | Anzeige für Waschwasserstand |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App.. | Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami.. | Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. |
| Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti.. | Außenspiegel Wagenfarbe | Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le.. |
| Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | Chrom-Paket (1) | Chrom-Paket 2 |
| Einparkhilfe vorn und hinten | Einstiegsleisten für Sondermodell | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa.. |
| Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (.. | Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung |
| Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. | Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. |
| Fensterheber elektrisch vorn und hinten | Frontscheibe Verbundglas getönt | Funkschlüssel (2) klappbar |
| Fußmatten Textil | Fußraumbeleuchtung vorn LED | Gepäckraumboden höhenverstellbar |
| Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. | Handbremshebelgriff Leder |
| Heckleuchten LED | Heckscheibenwischer | Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sonder.. |
| Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter | Innenspiegel mit Abblendautomatik | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. |
| Karosserie: 5-türig | Kopfstützen hinten (3-fach) | Lautsprecher (6) |
| Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf.. | Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. | Leseleuchten vorn |
| Leuchtweitenregelung | LM-Felgen | Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag.. |
| Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI | Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn.. | Nebelschlussleuchte |
| Nichtraucher-Paket | Notrufsystem | Otto-Partikelfilter (OPF) |
| Pedale Edelstahl | Radioempfang digital (DAB+) | Radstand 2554 mm |
| Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | Reifenkontroll-Anzeige | Rücksitzlehne geteilt |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | Schalt-/Wählhebelgriff Leder | Scheibenwischer mit Regensensor |
| Scheinwerfer LED | Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Air.. |
| Servolenkung | Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En.. | Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell |
| Sitze vorn höhenverstellbar | Sitzheizung vorn | Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| Start/Stop-Anlage mit Rekuperation | Stoßfänger Life | Verbandkasten und Warndreieck |
| Verglasung hinten abgedunkelt (75%) | Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. | Wegfahrsperre (elektronisch) |
| Zentralverriegelung | | |

**Sonderausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa.. | Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di.. | Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Strea.. | Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch | Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16´ |
| Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safe.. | Sonderlackierung Pure-White uni | |

**Sondermodellpaket:**

Sondermodell Move

## Vorschäden

**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein | 0,00 € |

**Vorschäden lt. Bewerter:**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0,00 € |

## Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

# Händlerfahrzeugbewertung

**Optischer Zustand**

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| 1. | Außenspiegel rechts, Kratzer, polieren |
| 2. | Einstieg hinten links, Kratzer, Smartrepair |
| 3. | Einstieg vorne links, Delle+Kratzer, Smartrepair |
| 4. | Heckklappenverkleidung, Kratzer, Gebrauchsspur |
| 5. | Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich |
| 6. | Stoßfänger hinten - Ladekante komplett (1) |
| 7. | Tür hinten links - auslegen & polieren (2) |
| 8. | Tür hinten rechts - Delle entfernen (3) |
| | **Zwischensumme (Netto)** |

**Bemerkung zum optischen Zustand:**
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.
zu (1): Gebrauchsspur; zu (2): Kostenerweiterung möglich; zu (3): Gebrauchsspur;

**Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung**

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| 1. | Inspektion - Fahrzeugabmeldung |
| | **Zwischensumme (Netto)** |

**Bemerkung zum technischen Zustand:**
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

**Fehlteile und Dienstleistungen**

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| --- | --- |
| | **Zwischensumme (Netto)** |

**Summe Minderwerte**

| | |
|---|---|
| | Optischer Zustand |
| | Technischer Zustand |
| | Fehlteile und Dienstleistungen |
| | **Endbetrag (Netto)** |
| | **19% Mehrwertsteuer** |
| | **Endbetrag (Brutto)** |

**Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral**

| LNR | Beschreibung - Reparaturart |
|---|---|
| --- | --- |
| | **Summe** |

| Lackdicke | Fondseite links | Tür hinten links | Tür vorne links | Kotflügel vo.li. | Heckklappe | Dach | Motorhaube | Fondseite rechts | Tür h. rechts | Tür vorne rechts | Kotflügel vo.re. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |

## Händlerfahrzeugbewertung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reifen u. Felgen | Reifenart (montiert)<br>Ganzjahresreifen (LM-Felgen) | | Felgenbeschreibung<br>k. A. | |
| | Reifen vorne<br>205/60 R16 92H | VL<br>2,00 mm (Hankook) | VR<br>2,00 mm (Hankook) | |
| | Reifen hinten<br>205/60 R16 92H | HL<br>5,00 mm (Hankook) | HR<br>5,00 mm (Hankook) | |
| | Bemerkung | | | Ausstattung ER<br>Reifendichtmittel |

# Händlerfahrzeugbewertung

**Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers**

**Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass**

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

**Der Fahrzeughalter versichert:**

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

**Kunde anwesend bei:** ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

**Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zulassungsbescheinigung Teil I | X | | |
| Zulassungsbescheinigung Teil II Xxxx | | | X |
| Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig | | | X |
| COC-Papiere | X | Kundendienstscheckheft | X |
| Verbandskasten | X | Werkzeug | X |
| Warndreieck | X | HU-Bescheinigung | X |
| Felgenschlösser | | Navigations-Datenträger | |
| Windschott | | Kundenrechnung | |
| Reparaturnachweis | | Schlüssel Anhängerkupplung | |
| Fernbedienung / Schlüssel Standheizung | | | |
| Anhängerkupplung / Kugelkopf | | Laderaumabdeckung | X |
| Trennnetz | | Feuerlöscher | |
| Bordbuch / -mappe | X | Zigarettenanzünder | |
| Wagenheber | | Kompressor | X |
| Füllmittel | X | | |
| Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt | | | |
| Zweiter Radsatz | | | |

**Wichtige Eckdaten**

Vorschäden

**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein | 0,00 € |

**Vorschäden lt. Bewerter:**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0,00 € |

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 10 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Taigo Move

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZCS7RY011604
Kilometerstand: 45.179 km
Erstzulassung: 23.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Einstieg hinten links, Kratzer, Smartrepair



Einstieg vorne links, Delle+Kratzer, Smartrepair



Einstieg vorne links, Delle+Kratzer, Smartrepair



Stoßfänger hinten - Ladekante komplett



Heckklappenverkleidung, Kratzer, Gebrauchsspur



Außenspiegel rechts, Kratzer, polieren



Tür hinten links - auslegen & polieren



Tür hinten rechts - Delle entfernen