CarOnSale

Renault Modus Cite

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2005	212.626km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Modus Cite [DE - LimS5 1.2 16V, Cite, 2006 - 2007]	KATEGORIE Van
FIN VF1JP0C0534760929	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 212.626km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach im Sitz vorn rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchte verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Heckklappe geteilt (Cityklappe)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Ablagefächer im Boden vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- City-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Leseleuchte vorn
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Trommelbremse hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Rücksitzbank verschiebbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bordcomputer
- Confort-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player (MP3-fähig)
- Metallic-Lackierung
- Fahrradträger (Velofix)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Klimaautomatik
- 6 Lautsprecher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)