CarOnSale

# Volkswagen Tiguan Basis BlueMotionTech

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2015 | 181.121km | 122 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Tiguan Basis BlueMotionTech [AT - SUV5 1.4 TSI BlueMotionTech EU5, 2015 - 2015] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WVGZZZ5NZFW597419 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>181.121km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>122 PS (90 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.390 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>179.141km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 08/2015 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>152g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.5l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 150 µm |
| Seitenteil hinten links | 220 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 160 µm | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 150 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Basis
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Pure White
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Paket
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZFW597419
2080 kg
3715 kg
1 - 1080 kg
2 - 1050 kg
Typ 5N


CarOnSale
www.car-zone.at

CarOnSale


RADIO
MEDIA
MUTE
TONE
Kein Signal!
Selen Sie vorsichtig! Bitte fahren Sie sicher








Datenauszug


11
12
1
10
25
26
2
31
9
30
27
3
29
28
4
7
6
5








Klasse / Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
D1 Marke
VOLKSWAGEN, VW
D3 Handelsbezeichnung
TIGUAN
D2 Type/Variante/Version
A22 Anzahl der Verusslassungen
1
A27 Anlage
CarOne Datenauszug

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)