CarOnSale

Audi S5 Cabriolet

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



02/2020	141.213km	LEISTUNG 354 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S5 Cabriolet [DE - Ca2 3.0 TFSI quattro EU6d-T, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WAUZZZF51LN001828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.213km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 354 PS (260 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.773km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 203g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**160 µm**	Beifahrertür	**155 µm**
Kotflügel vorne links	**145 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**170 µm** ⚠
Motorhaube	**155 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Heckklappenöffnung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Motor 3,0 Ltr. - 260 kW V6 24V TFSI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, in Wagenfarbe)
- Vorbereitung Navigationssystem
- Windschott
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Tagfahrlicht
- Vorbereitung Radioempfang digital (DAB)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dachhimmel Stoff
- Frontscheibe Akustikglas
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Fahren
- Assistenz-Paket Parken
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fondsitzanlage mit Ablageschale (2 Sitzplätze)
- Head-up-Display
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfort-Paket Sitze
- Komfort-Paket Spiegel
- Kopfraumheizung
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Navigations-Paket
- Sitzbelüftung vorn
- Sport-Fahrwerk S-line mit Dämpferregelung
- Sportsitze vorn
- Gepäcksicherungsnetz
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Radioempfang digital (DAB)
- Vorbereitung Radioempfang digital (DAB)
- 8 Lautsprecher
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























AUDI AG
WAUZZZF51LN001828


CarOnSale











Audi
Service-Nachweis
Einzelnachweis










1210
1245
0A8QA8DS02SRT241E18S44BFBEM1
1210
1245
87
3750
70
S5 CABRIOLET
1900
750
4
AUDI
245/40 R18 97Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
245/40 R18 97Y
Kabrio-Limousine
WEISS
0
715/2007*2018/1832DG
e1*2001/116*0430*89
EURO6;WLTP;DG;PHCI; M, N1 I
28.11.2019
K
FQ890851
Benzin
0001
3BDG
2995
7,2/8,2-+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*0,1:2100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4240KG*WW.AHK LT.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)