CarOnSale

Mitsubishi Outlander

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	246.607km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Outlander	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXLGF6WEZ401911	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 246.607km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.268 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 228.588km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
2 mm	2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	355 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	255 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe vollständig versenkbar (HIDE & SEAT)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2670 mm
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zeituhr (digital)
- Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE
- 9 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Kopfstützen verstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
- Nebelschlussleuchte
- Regen-/Lichtsensor
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckscheibe abgedunkelt
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Rockford Fosgate Premium
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Cockpit und Türverkleidung in Klavierlack-Optik, Zierleiste Silberfarben
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze (2.Reihe) verschiebbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Türgriffe innen verchromt
- Vorbereitung Navigationssystem
- Xenon-Scheinwerfer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

CarOnSale

















WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG


31.05.2014 7107 AES000357
M1 AC
JMBXLGF6WE2401911 3
MITSUBISHI
CW0
GF621
ALCOC6A7AAAA
Mitsubishi Outlander
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35J0 2268
F.1/F.2:2360 U.7.2/8.2:1390
4655-4655 1810-1810
1673-1673 1690-1690
100
153 2260 2260
GF621 1150 1250
1150 1250
79 2625 73
2000 750 7
225/55R18 97H
225/55R18 97H
5
e1*2001/116*0406*19
17.12.2013 EG490587
8.ANHÄNGEBETRIEB*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)