CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



12/2021	141.026km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF45NA012073	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.026km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.890km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Allradkupplung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Dachkantenspoiler
- Dachreling schwarz
- Heckdiffusor
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Fzg. ohne Audi Phone Box
- Fzg. ohne Leichtlaufreifen
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket S line
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Raucher-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZF45NA012073






240













09.12.2021		0588		BWH001857		02		02		0150703800	236
M1			AC			04762-04871				1847--	
WAUZZZF45NA012073		1				1395-1471				001705--	
Audi						-		00080		-	
B8						0149		G02230		2230	
A2DVPAQ1						01120		01220		-	
QD7AD7CJ003RT071E1B54BIAEM1A						01120		01220		-	
						070		03150		068	
A4 Avant						01800		0750		5	-
AUDI						245/40 R18 93Y					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						245/40 R18 93Y					
Kombilimousine						-					
715/2007*2018/1832AP										9	
EURO6;WLTP;AP;PI7C1;M, N1 I						e1*2001/116*0430*81					
Hybr.Diesel/E						08.06.2021		K		GP407630	
0010		36AF		01968		-					
7.2/0.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:2000 BIS 8% STEIG.*TE											
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4030KG*WW.AHKLT.EG											
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.12.2021*											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)