CarOnSale

Volkswagen Arteon Elegance 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	126.954km	239 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arteon Elegance 4Motion [DE - LimS5 2.0 TDI EU6, 4Motion Elegance, 2017 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ3HZHE700323	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.954km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 239 PS (176 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.144km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel Aluminium matt
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elegance
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kraftstofftank: 66 Ltr.
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- Progressivlenkung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitze: Top-Komfortsitz vorn rechts
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Fond
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
- Fahrassistenz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelholz Silverbirch
- Mobiltelefon Schnittstelle Business (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control
- Safesicherung
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Active Lighting-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Subwoofer
- Ambiente-Beleuchtung
- Safesicherung
- Ausstattungs-Paket: Easy Open
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sound-System DYNAUDIO
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- App-Connect
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Steckdose 230V
- Sitzheizung hinten (2.Sitzreihe außen)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Raucher-Paket
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massagefunktion)
- Top-Paket
- Antennen-Diversity
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- 16-Kanal-Verstärker
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Willkommen
Nicht mehr anzeigen
Starten


WVWZZZ3HZHE700323


CarOnSale


CarOnSale


MENU
HOME
Normal
12:12
Groningen
Amsterdam
Hannover
London
Bruxelles
Frankfurt am Main
Caen
Paris
Strasbourg
München
LO


MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!
LO





















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung



30.03.2017	0603	00000000	
M1	AB		
WVWZZZ3HZHE700323	X		
VOLKSWAGEN, VW			
3H			
ABCUAAX1			
AD7AD7DL001H7MMVR262			
–			
ARTEON			
VOLKSWAGEN-VW			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			
Schräghecklimousine			
715/2007*2016/646W			
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			
Diesel			
0002	36W0	1968	
7.2/8.2: +30 B. ANH.-BETR.* STUFE PM5 AB TAG DER ERST2			
UL.* 15.1/15.2: A. GEN. 215/55R17-94H M+S, 245/45R18-9			
6W OD. 245/40R19-94W***			

2	2	176/4000	245
4862-4862		1871-1871	
1422-1422		1828-1828	
–	90		–
152	2360		2360
1200	1210		–
1200	1210		–
72	2375		71
2200	750	5	–
225/55R17-97W			
225/55R17-97W			
–			
		9	
–			
–		B	WV671253
–			





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)