CarOnSale

Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L3 / L4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



04/2021	100.170km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/314/316 CDI RWD L3 / L4 [DE - GKa.L4 316 CDI RWD EU6, extralang, 2018 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9076371P340662	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.170km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.128km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug hat nachträglichen Einbau einer Goldschmitt Luftfederung an der Hinterachse;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Kasten Großraum Überhang
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Radstand 4325 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Keyless-Start
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Markierungsleuchten seitlich
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Partikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II
- Fußmatten Allwetter
- Holzfussboden im Laderaum
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lenkrad mit Multifunktion
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Trittstufe Hecktür
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Akustik-Paket
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Fenster für hintere Türen
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Leitungskanal an Heckportal
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Radvollabdeckung
- Rückfahrkamera
- Schmutzfänger hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Wagenheber
- Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren
- Aluleisten am Schiebetüreinstieg
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getränkehalter vorn
- Laderaumleuchte LED
- Leitungskanal an Seitenwand
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückspiegel innen
- Schmutzfänger vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
W1V9076371P340662
3500 kg
5500 kg
1- 1650 kg
2- 2250 kg
Made in Germany

CarOnSale






















DEKRA
nächste HU
April 20 25
DEKRA
nächste HU
April 20 27
Außerbetriebsetzung
06.07.2026
D66CP7BB
Neckar-Odenwald-Kreis
Landratsamt
Kfz.-Zulassungen


08.04.2021 2222 ARL48086 9
N1 BB
W1V9076371P340662 0
MERCEDES-BENZ
906BB35
L3MD1350AXX
SF1AA3A3BEXX
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T
VAN
595/2009*2018/932D
EUROVI; D; M, N
DIESEL
0002 66D0 02143
ZU 20: MAX.3052*AHK LT. EGTG*S.1:MAX.*BEI WERKS. MONT.
AHK: FZ.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH-BETR.F.100 KM
/H GEM.9.AUSN.VO.Z.STVO**
02 01 0120/03800 160
07367 - - 2020 - -
2825 - - 002356 -
- 00100 -
- 003500 3500
01650 02250 -
01650 02250 -
082 02850 068
02000 0750 3 -
235/65R 16C 121/119 R
235/65R 16C 121/119 R
e1*2007/46*0301*22
23.10.2020 K FZ388651


FZ388651

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Dach (Riss/Bruch, Verformung, Anderer Schaden)



- Dach (Riss/Bruch, Verformung, Anderer Schaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Rost)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)