CarOnSale

Seat Leon FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



11/2015	99.134km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon FR [DE - LimS5 2.0 TDI EU6, FR Start&Stop, 2015 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ5FZGR064206	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.134km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.615km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Alle vier Felgen korrodiert;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Motor Steuerseite mit Ölverlust;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Taster Heckklappe hängt; Hülle Nachschalldämpfer durchgerostet; Auspuffschelle mit Korrosion; Rahmen und tragende Teile mit beginnender Korrosion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Andere: Querlenkerlager Vorderachse hinten mit beginnender Ablösung;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory)
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra

Sonderausstattung

- 10 Lautsprecher
- Reserverad als Notrad
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Winter-Paket
- 8 Lautsprecher
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- USB-Anschluss
- Heckleuchten LED
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Sound-System SEAT
- Sitzheizung vorn
- iPod-Anschluss
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















MDR THUE




MDR THUE

VSSZZZ5FZGR064206

CarOnSale

LEON
CarOnSale






VSSZZZ5FZGR064206
5F1 6PX
LEON 2.0 CR
FR 6T110 DN4 6G
CRMB
LY9T CP


SEAT SOUND










RES/+
ON CANCEL OFF
SET/-




MODE
PASSENGER AIR BAG
LO
AUTO
SETUP
SYNC
A/C
OFF


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Reykjavik
Oslo
Helsinki
Moskau
Belfast
Berlin
Kiew
Paris
Wien
Sofia
Madrid
Valletta



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
ZURÜCK
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
STUMM









Service
ZURÜCK
Fahrzeugnummer:
VSSZZZ5FZGR064206
Inspektion
in 24500 km oder 437 Tag(en)
Ölwechsel-Service
in 24500 km oder 437 Tag(en)









WARTUNGSPROGRAMM
SEAT MEDIA SYSTEM PLUS/NAVI SYSTEM
BETRIEBSANLEITUNG

EU - Certificate of Conformity



LEON
SEAT (E)
Kombilimousine
715/2007+136/2014W
EUR06;WLTP1/CI; M, N1 1
Diesel
1968
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
e9*2007/46*0094*17
26.06.15
EN690336


GA375414

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Rost)




- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)