CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford Mondeo ST-Line

EZ 04/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 71.388km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31*
Fahrzeug aufgenommen am: 07.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Mondeo ST-Line [DE - LimS5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	**FIN** WF0EXXWPCEKC67400	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 71.388km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 165 PS (121 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 29.610km	**Letzter Service am** 03/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 04/2019	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 144g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen Beschädigungen vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	250	Heckklappe	120
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Body-Styling-Paket
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,5 Ltr. - 121 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)

- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Business-Paket 2
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Raucher-Paket
- Technologie-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket 2
- Sound-System Premium
- 12 Lautsprecher
- Subwoofer
- Radioempfang digital (DAB)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
- Audiobedienung am Lenkrad

9 Lautsprecher	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
Ford SYNC 3 mit Navigation	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
Parkpilotsystem vorn und hinten	Parkpilotsystem hinten
Rückfahrkamera	Heckklappenbetätigung elektrisch
Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	Sicht-Paket
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Tagfahrlicht LED	Heckklappenbetätigung elektrisch
Frontscheibe heizbar	Sitzheizung vorn
Sitzheizung hinten	Steckdose 230V
Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























SUNSHINE LIVE
SONY


FORD
e13*2001/116*0249
WF0EXXWPCEKC67400
Mondeo
1.5 EcoBoost 160PS
Euro 6.2
FWD
2160 kg
3410 kg
1100 kg
1110 kg
BA7


CarOnSale




21,0°
10:34
19°
21,0°
Ziel
Menü
Audio
Klimatisierung
Telefon
Navigation
Mobile Apps
Einstellungen
SONY


Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten
SOUND
SONY








8	12.04.2019	21	8566	22	BQA000011	1	2	3	1	22 24	121/5500	1	214
J	M1	4	AB			16	4871-4975			19	1852-1852		
E	WF0EXXWPCEKC67400	3	8			20	1466-1490			6	1586-1726		
D.1	FORD					12	-	13	90	G	-		
D.2	BA7					K.1	180	P.1	2160	P.2	2160		
D.3	UNCN1EX					21	1100	22	1110	23	-		
D.3	5AGBZNAAPTF					R.1	1100	R.2	1110	R.3	-		
	-					M.1	75	M.2	3750	M.3	69		
D.3	Mondeo					D.1	1250	D.2	750	S.1	5	S.2	-
2	FORD (D)					T.1	235/40 R19 96Y						
1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					R.2	235/40 R19 96Y						
1	Schrägheclimousine					R.3	-						
V.9	715/2007*2017/1347AG					5	Schwarz			11	9		
14	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I					8	e13*2001/116*0249*36						
P.3	Benzin					4	05.06.2018			O	K	16	HH741161
76	0001	44	36AG	41	1498	21	-						
22	O.1:1450 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN ATION:3610 BIS 8% STEIG.*F.1/F.2: +60 KG B. ANHÄNGEBET RIEB*WW.AHK LT.EGTG*												







Erstzulassung: 12.04.2019 (4) Kilometerstand: 73490 km
letzte HU: 07.24

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette:	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
ohne erkennbare Mängel	zugeteilt	07.26	—

Bremswerte		links (daN)	rechts (daN)	Bremsdruckdifferenz (bar)	Bremsdruck (bar)	Summe der Bremskräfte FB ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte FB Min (daN)	Bremskraftanteil ist (%)	Bremskraftanteil Min. (%)	Gesamtabbremsung Z (%)
Betriebsbremse	1.Achse	276	267	26,91	-	543	341	73,4	58	
	2.Achse	243	294	01,91	-	537	305	20,6	13	
Feststellbremse	2.Achse	211	208	-	-	419	-	-	-	19,4

Feststellbremse erreicht Blockiergrenze.

(10) Bemerkungen:
AU im Rahmen dieser Prüfung durch TÜV Hessen durchgeführt. Ergebnis: Bestanden.
Die Identität des Fz. ist durch Vergleich mit der im Fz. eingeschlagenen FIN überprüft worden.*
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

(9) Ihr Sachbearbeiter:
Goldberg (PI-Nr. 92408)

Stempel

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Prüfcode (KFZ/für Online Zulassung): WSFYmq1H
Organisationsnummer: 3005

Unters.Nr.: 83111
FSO-Version: 4.23.15.7

Bemerkung:
-/0/0/1


14:32

Netto	MwSt.	Brutto
139,50 €	26,50 € (19%)	166,00 €

Prüfentgelt gemäß Untersuchungsart *)
*) inkl. Entgelt für die Bereitstellung der Fahrzeugspezifischen Anlage VIN Nr.1

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Robert-Bosch-Straße 16, 64293 Darmstadt
im Namen und auf Rechnung des TÜV Hessen, Ust.Ident-Nr.: DE111868790

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Überwachungsorganisation.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-14137-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

Fachbetrieb/Stempel

CAT Germany GmbH
Niederlassung Zülpich
Schmid-Ignaser Str. 1, 53909 Zülpich

Datum 15.8.24
Kilometerstand 65
Unterschrift

Datum 27.03.27
Kilometerstand 2500
Unterschrift
Nächste Service-Fällig 53686 km 3/23

Datum 08.05.24
Kilometerstand 53621
Unterschrift
Nächste Service-Fällig 73621 km

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Datum 18.06.25
Kilometerstand 62486 km
Unterschrift
Nächste Service-Fällig 82486 km

Datum
Kilometerstand
Unterschrift
Nächste Service-Fällig

Datum
Kilometerstand
Unterschrift
Nächste Service-Fällig





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)