CarOnSale

Smart forfour CDI 70 kW

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2006	120.395km	95 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG forfour CDI 70 kW [DE - LimS5 1.5 cdi, passion, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4540011B051744	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.395km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.493 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2006	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel silber
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten Tricolor
- Karosserie: 5-türig
- Kühlermaske Silber
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION-SICHERHEITSZELLE IN SILBER
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Klimaanlage
- Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor

Sonderausstattung

- Bodypanel Star Blue Metallic (Farbcode EAF)
- Audiosystem smart radio five (Radio/CD-Player)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















smart






CarOnSale


CarOnSale




























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)