CarOnSale

Mercedes-Benz 211/215 CDI L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2023	22.219km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 211/215 CDI L2 [DE - Ka4 215 CDI FWD EU6d, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1VFHBFZ7RP624136	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 22.219km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug ist Beklebt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Kraftstofftank: Haupttank 65 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Adaptives Bremslicht
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- LKW-Zulassung
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Airbag Fahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Start/Stop-Anlage Motor
- Partikelfilter
- Außentemperaturanzeige
- Generator 200 A
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3924 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anhängersteckdose 13-polig
- Beifahreroptimierte Schaltkonsole (ohne Ablagefach Mittelkonsole rechts)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Geräuschmaßnahme außen
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Wagenheber
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Wärmeschutzverglasung
- Holzfussboden im Laderaum
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















1578.4
22219





Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG

CarOnSale


CarOnSale








Gesamtes Umfeld beachten!


Mercedes-Benz


7008616
248520
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




29.09.2023 2222 BFF13705 7
N1 BB
W1YFHBFZ7RP624136 6
MERCEDES-BENZ
KL3A4
L1U31319JXX
WAZDE3A38EAX
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
Fz.z. 3G,bef. b. 3,51
Ven.
715/2007*2018/1832AR
EURO6,WLTP,AR,PVCI,N1 III, N2
Diesel
0002 36AR 1950
ZU 18: MAX.6121*ZU 20: MAX.2622*AHK LT. EGTG*S.1 MAX.***
2 1 110/3800 160
5932 2020
2351 2229
100
241 3190 3190
1750 2100
1750 2100
83 2850 71
2000 750 3
225/65R 16C 112/110R
225/65R 16C 112/110R
e1*2007/46*1750*10
13.02.2023 K GZ063365



DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)