


Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Octavia Lim. Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBAC7NE7H0132855
Kilometerstand: 142.229 km
Erstzulassung: 29.12.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



















ŠKODA
OCTAVIA



OCTAVIA








ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBAC7NE7H0132855
1760kg
3280kg
900kg
920kg
CZDA

















FUCHS
Datum
Ölwechsel bei km
Nächster Ölwechsel bei km
Nächster Ölwechsel MM/JJ
Nach Service-Intervallanzeige
Ölfilter
Kraftstofffilter
Innenraum-/Pollenfilter
Luftfilter
Getriebeöle
Hinterachsöle
Bremsflüssigkeit
Kühlerfrostschutz
Kontrolle Datum
Wechsel Datum
Frostschutz bis
°C


TMBAC7NE7H0132855









RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
27400 km oder 304 Tagen
27400 km oder 669 Tagen
AUTO
A/C
SYNC



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
AUTO
A/C
SYNC
































ContiEcoContact












TMBAC7NE7H0132855




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBAC7NE7H0132855
Inspektion
in 26500 km oder 288 Tagen
Ölwechsel-Service
in 26500 km oder 653 Tagen
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
AUTO
A/C
SYNC


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
OFF
OFF
AUTO


LEITUNG

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Octavia Lim. Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBAC7NE7H0132855
Kilometerstand: 142.229 km
Erstzulassung: 29.12.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Fondseite links - SmartRepair




Stoßfänger vorne - SmartRepair




Kotflügel vorne rechts - SmartRepair



Schwellerverkleidung rechts - Lackieren



Tür hinten links - Delle entfernen



Tür hinten links - Delle entfernen



Fondseite rechts - SmartRepair



Fondseite rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - Delle entfernen



Tür hinten rechts - Delle entfernen



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür vorne rechts - SmartRepair



Tür vorne rechts - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Skoda	Octavia Lim. Style	1.4 TSI EU6, Style Green tec, 2015 ..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
TMBAC7NE7H0132855	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	8004/AQL

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
29.12.2016	2	2	110 kW	4	1395	03/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
141.200 km	142.229 km	142.614 km	nein	08/26	138.632 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Cappuccino-Beige Metallic	metallic	nein	13.08.2027	27.400 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig (Freie Werkstatt)	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Leder/Stoff	Schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6	112 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	Abbiegelicht	Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/La..
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/US..
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel Wagenfarbe	Ausstattungs-Paket: Green tec
Bordcomputer	Bremsassistent	Brillenfach
Dachantenne	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü..
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn	Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
Frontscheibe getönt	Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getränkehalter vorn	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 4-türig	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Kneairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorn	Lenkrad (Leder - 4-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..
Leseleuchte	Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn	Mittelkonsole
Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Multifunktionsanzeige
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Seitenairbag vorn
Servolenkung	Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
Sitzheizung vorn	Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	Tagfahrlicht abschaltbar	Türen mit Warnleuchte
Türentriegelung automatisch und Aktivierung..	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verglasung getönt
Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Ablage-Paket	Bi-Xenon-Scheinwerfer	Einparkhilfe vorn und hinten
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
Metallic-Lackierung	Rückfahrkamera	Schließ-/Startsystem Kessy
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Sitzheizung hinten	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 26.10.2026 - Gültig bis 142614 km

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
nein	ja	nein	nein

(U) Nachlackierung -> rep. Heckschaden (8.000,00 €)
(U) Nachlackierung -> rep Schaden vo links (4.000,00 €)


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
-	-	-	-

Unfallfreiheit: Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



Fondseite links - SmartRepair
Fondseite rechts - SmartRepair
Kotflügel vorne rechts - SmartRepair
Lackzustand - Lackiervorbereitung
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Schwellerverkleidung rechts - Lackieren
Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Tür hinten links - Delle entfernen
Tür hinten rechts - Delle entfernen
Tür hinten rechts - SmartRepair
Tür vorne rechts - SmartRepair
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weißt dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.

Fahrzeug Bewertung im stand durchgeführt wegen Umbau Maßnahmen bei Hülpert, weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden.

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	Erhöht	Erhöht	Erhöht	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Erhöht	Erhöht	serienmäßig	serienmäßig	Erhöht

Technischer Zustand

Fahrzeug Aufbereitung
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Steinschläge im Frontbereich auslegen.
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fehlteile und Dienstleistungen
COC-Papiere fehlen
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Zwischensumme

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Zubehör Felgen
	Reifen vorne 205/55 R16 91H	VL 5,00 mm (Debica)	VR 5,00 mm (Debica)
	Reifen hinten 205/55 R16 91H	HL 5,00 mm (Debica)	HR 5,00 mm (Debica)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis Diff. $

MwSt. r

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
nein	ja	nein	nein

(U) Nachlackierung -> rep. Heckschaden (8.000,00 €)
(U) Nachlackierung -> rep Schaden vo links (4.000,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
-	-	-	-

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
141.200 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Octavia Lim. Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBAC7NE7H0132855
Kilometerstand: 142.229 km
Erstzulassung: 29.12.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Fondseite links - SmartRepair




Stoßfänger vorne - SmartRepair




Kotflügel vorne rechts - SmartRepair



Schwellerverkleidung rechts - Lackieren



Tür hinten links - Delle entfernen



Tür hinten links - Delle entfernen



Fondseite rechts - SmartRepair



Fondseite rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - Delle entfernen



Tür hinten rechts - Delle entfernen



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür vorne rechts - SmartRepair



Tür vorne rechts - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair