CarOnSale

Skoda Yeti Elegance 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2013	177.695km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yeti Elegance 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU5, Elegance 4x4, 2011 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLD45L0D6059872	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.695km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.879km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Plus-Paket
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Radstand 2578 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türen mit Warnleuchte
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Maxi-DOT Display
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Handbremshebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: Mato-Braun Metallic

Sonderausstattung

- Aschenbecher vorn
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Triebwerkunterschutz
- Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Verglasung getönt
- Doppel-Sonnenblenden

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MBLD45L0D6059872



CarOnSale











RADIO
MEDIA
PHONE
Extras
Karte
Starten



Servisno uverenje

Servisno uverenje



ŠKODA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY



bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Folgende Hinweise sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:
Querlenker Hinterachse - links - beginnende Korrosion
Querlenker Hinterachse - rechts - beginnende Korrosion
Kotflügel - hinten links - beginnende Korrosion
Kotflügel - hinten rechts - beginnende Korrosion
Tür - links hinten - beginnende Korrosion
Die nächste HU ist fällig im August 2026.
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
August 2026
(9) Ihr Prüfingenieur
M.Eng. Florian Feldmeier


10.05.2013 8004 NBA00032 0
M1 AC 1
TMBLD45L0D6059872
SKODA
5L
ACCFHCX1
NAM6AM6200310
YETI
SKODA (CZ)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 35P0 01968
7.2/8.2:+42 B.ANHAENGERBETRIEB*TECHN.ZUL.GRS-MASSE D.ZU
GKOMBINATION:4075KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.05.2013*
02 02 0103/04200 190
04223 - 04360 1793 - -
1691 - - 01530 - -
- 00080 -
157 002075 2075
01090 01030 -
01090 01030 -
072 02500 073
02000 0750 5 -
215/60 R16 95H
215/60 R16 95H
BRAUN 8
e11*2007/46*0010*16
05.12.2012 K WA431730





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)