CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



12/2023	118.387km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d [DE - Lim4 E 220 d EU6d, AMG Line, (Facelift) 2022 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN W1KZF0EB0PB141123	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.387km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Heckleuchten LED
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Frontschürze
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckschürze
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Keyless-Go-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multifunktions-Telefonie
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Konnektivität-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Park-Paket
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernschließung Heckdeckel
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket
- Innenhimmel schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Night-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Ambiente-Beleuchtung
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstiegsleuchten mit LED-Projektor Mercedesstern
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Media-Display
- Multibeam LED
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- USB-Anschluss im Fond
- Sitz-Komfort-Paket
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Infotainment-Paket High-End
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Park-Paket
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0501
W1KZF0EB0PB141123
2490 kg
4690 kg
1- 1175 kg
2- 1345 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale

CarOnSale











Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0324211454
8169204
GY551196
Zulassungsstelle, gestrahl


13.12.2023 2222 BEJ001033
M1 AA
W1KZF0EB0PB141123 2
Mercedes-Benz
212
U004T0
CZAA156A
E 220 d
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 1993
GRAU
e1*2001/116*0501*59
07.09.22
GY551196
ist bei werksseitig montie
Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Te
mpo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgesta



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Delle, Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)