CarOnSale

Dodge Ram 1500 4X4 Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



03/2021	116.902km	LEISTUNG 401 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dodge	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ram 1500 4X4 Basis	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN 1C6SRFHT8MN639114	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.902km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 401 PS (295 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 5.654 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 320g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm	Beifahrertür	200 µm
Kotflügel vorne links	170 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm
Türe hinten links	190 µm	Türe hinten rechts	190 µm
Seitenteil hinten links	200 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm
Motorhaube	180 µm	Heckklappe	180 µm
Dach	180 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Brief liegt noch bei der Bank

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Ladefläche (Short Bed 1,7 m)
- Original Fahrzeug Farbe: Diamond Black Crystal P/C
- Antriebsart: Allradantrieb
- Heckklappe (einteilig)
- Motor 5,7 Ltr. - 295 kW V8
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up Crew-Cab
- Radstand 3569 mm

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MFD BY: FCA US LLC
VIN: 1C6SRFHT8MN639114
VEHICLE MADE IN: U.S.A.
DATE OF MFR (BUILT):
GAWR FRONT: 1769 KG
22X9.0
285/45R22XL 114H
AT 250 kPa / 36 PSI
EXPORT VEHICLE: THIS
MOTOR VEHICLE
MANUFAC

RAM
CarOnSale




Wilhelm-Krüger-Strasse, Oldenburg (Oldb.)
Wohin?
Information
Einstellun...

PRND












LO
16:12
FM Dif Kult
Adressen, Restaurants, Tankstellen usw. suchen
Bornhorster See
Grosser Born
50
Wilhelm-Krüger-Strasse, Oldenburg (Oldb.)
Wohin?
Information
Einstellun...


22.03.2021
N1G
1C6SRFHT8MN638114
RAM
RAM 1500 LIMITED
FCA (USA)
Pick-up
EURO6,WLTP;CUPS/CIN1 III, N2
Benzin/Flüssiggas
2017/11/CI
5654
GL389902
EINGESCHLAGEN*ZU T:ELEKTR.GER.*ZU DIM.AHK E20-3722,TYP AM-
FORTSETZUNG SIEHE BEIBLATT


KUS 4
APRIL 2027
D440KZJ1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)