CarOnSale

Renault Zoe Experience

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 18*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	66.265km	69 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zoe Experience [DE - LimS5 R110, Experience R110/Z.E. 50 (Miet-Batterie), (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1AG000766405633	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.265km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 24.298km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
52,0 kWh	4,5 h	15,0 h

BATTERIESPANNUNG
230 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ **5 mm** Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ **5 mm** Reifen porös, Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ **5 mm** Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös	⚠ **5 mm** Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ **6 mm**	✓ **6 mm**
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ **6 mm**	✓ **6 mm**

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**150 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 51 kW
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten
- Geräuschsimulator (Außensound)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 52 kWh
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Leistungsvariante R110
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelkonsole
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket
- Visio-Paket
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7")
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Nebelscheinwerfer LED
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























dpd
CarOnSale



Aux-IN
1
2


Achten Sie auf die Umgebung!

NDR 1 M...






Ölwechsel


RENAULT

VF1AG000766405633
Oskar-Frech-Str. 9, 12.11.2025
Schrägheckklimousine
RENAULT (F)
MDLEA0800000
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
nächste HU fällig November 2027

15.12.2020 3333 BMT00015 9
M1 AB
VF1AG000766405633 9
RENAULT
AG
0V0Y
MDLEA0800000
ZOE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP,reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
P.2:51KW/30MIN,MAX.80KW*BATTERIEKAPAZITAT 52KWH*
195/55 R16 91H C C1
Grau
e2*2007/46*0251*18
23.07.2020 K HS251955


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös)



- Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)




- Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)