CarOnSale

Ford C-MAX Business Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	104.703km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-MAX Business Edition [DE - Van5 1.5 TDCi EU6, Grand Business Edition Start/Stopp, 2015 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN WF0WXXGCEWHJ17963	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.703km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.712km	LETZTER SERVICE AM 08/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm	Beifahrertür	280 µm
Kotflügel vorne links	260 µm	Kotflügel vorne rechts	260 µm
Türe hinten links	270 µm	Türe hinten rechts	270 µm
Seitenteil hinten links	245 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm
Motorhaube	335 µm	Heckklappe	250 µm
Dach	295 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Navigationssystem zeigt falschen Standort an

ZUSATZINFORMATIONEN

Unangenehmer Geruch im Innenraum

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Business-Paket
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaanlage
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetüren beidseitig
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Spezialausführung 2
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Getränkehalter vorn
- Einparkhilfe hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Leseleuchte vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Sicht-Paket
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale








C-MAX
WF0WXXGCEWHJ17963

CarOnSale



12:10 17°
Start
Audio
Telefon
Navigation
SOURCE











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Auto Auers GmbH




GRAND C-MAX
FORD (D)
DIESEL
SCHWARZ


Außerbetriebsetzung
05.10.2026
Außerbetrieb-setzung:
Landratsamt
Neustadt a.d. Waldnaab

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)