CarOnSale

Opel Insignia Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2011	129.857km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Sport [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, Sport, 2008 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGS8EM6C1047775	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.857km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.171km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**140 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Anhängerkupplung verriegelt nicht mehr. Dauerpiepton ist vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Pedale Aluminium
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung hydraulisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Mittelarmlehne hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstiegsleuchten
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Klimaautomatik
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 2,0 Ltr. - 118 kW 16V CDTI
- Premium-Sitz vorn links
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audio-Navigationssystem SD Navi 900
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Winter-Paket
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- USB-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
e1*2007/46*0374
WOLGS8EM6C1047775
2275
3935
1-1135
2-1180
Z 22C TAEI
0.50
118kW

CarOnSale






AUTO



Audio-FM
SWR3










10:22
Offroad!
7°C
MADRID
ROMA
BERN
PARIS
WIEN
BERLIN
500 km





Servicebestätigung
BOSCH
Service


Servicebestätigung
KAMMERER






WOLGSSEM6C1047775
OPEL
INSIGNIA SPORTS TOURER SW
715/2007*566/2011
DIESEL
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2385*7.2/8.2:BEI ANHÄNGERET
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.12.2011*


Fahrzeug außerBetriebsgese
14.10.2026 Dokumentbitte
nichtvorgefehen,wird stillg
Zulassung benötigt
Pforzheim, 14.10.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)