CarOnSale

Opel Grandland GS Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2024	24.692km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland GS Line [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, GS (EURO 6e), (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNS5R6043612	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 24.692km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 19.929km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	-
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Style-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Schwarz)
- Wegfahrsperre
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2675 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzheizung vorn
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Nebelscheinwerfer
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Voll-LED (IntelliLux)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkrad heizbar
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Abbiegelicht

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Nebelscheinwerfer
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Sonderlackierung Brillant
- Technology-Paket
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Schwarz)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Kamerasystem 360°
- Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Style-Paket Pro
- Opel Connect
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Voll-LED (IntelliLux)
- Heckklappenöffnung elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















CarOnSale






OPEL AUTOMOBILE GMBH
W0VZRHNS5R6043612
2000 KG
3300 KG
1 - 1100 KG
2 - 1100 KG

CarOnSale



12:23
Hi
Hi
A/C
AUDIO
NAV
SET

12:24
Hi
Hi
A/C
AUDIO
NAV
SET









Ölwechsel








30.09.2024 1844 AAN00278 8
M1 AF
WOVZRHNS5R6043612 4
OPEL
Z
R
HNSS-C1PF00
GRANDLAND
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Benzin
0001 36EA 1199
2 1 96/5580 196
4477 1856
1630 1461--
70 -
147 2000 2000
1100 1100 -
1100 1100 -
76 3750 68
1300 695 5 -
205/55 R19 97V
205/55 R19 97V
We18/ B/
e2*2007/46*0597*11
14.06.2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Angefressen



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau, Delle)



- Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau, Delle)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)