CarOnSale

Nissan Micra Visia Plus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	118.197km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra Visia Plus [DE - LimS5 0.9 IG-T EU6, Visia Plus Start/Stop, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNVK1400457902673	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.197km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.193km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Sport)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen schwarz
- Türverkleidung mit Stoffeinsatz
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 2 Lautsprecher
- 2 Lautsprecher
- Kopfstützen vorn
- Original Fahrzeug Farbe: IVORY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























NISSAN INTERNATIONAL S.A.
VNVK140045790267

CarOnSale

CarOnSale


Ölwechsel


A/C



NISSAN








GARANTIEBESCHEINIGUNG
Europaweite NISSAN-Garantie
VNVK14004579026?3
MODELLCODE
K14 MICRA
GARANTIEBEGINN
KILOMETER-STAND
FARBNUMMER
FARB-BESCHREIBUNG
ÜBERGABEINSPEKTION
Die Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt.
DATUM
HÄNDLER-CODE
NAME KUNDENDIENSTLEITER
Stephan Oppermann
STEMPEL DES HÄNDLERS
Autohaus
Oppermann
Alleinhändler Str. 19
67589 Lieferstadt
Tel. 06051 97433
Fax 06051 72429


NISSAN 2096
AUTOHAUS OPPERMANN
NISSAN 2096
AUTOHAUS OPPERMANN


NISSAN 2096
AUTOHAUS OPPERMANN


NISSAN 2096
AUTOHAUS OPPERMANN
NISSAN 2096
AUTOHAUS OPPERMANN


NISSAN 2096
AUTOHAUS OPPERMANN
NISSAN 5132
AUTOHAUS OPPERMANN


MICRA
NISSAN




(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
12.2024
(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
Kfz-Ingenieurbüro
Steckel GmbH
Edmund-Lang-Straße 16
64832 Babenhausen
Tel. 06073725941







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)