CarOnSale

BMW 430 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.09.2026



11/2014	209.858km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 430 d [DE - LimS5 430 d EU6, 2014 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA4C11080D665683	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 209.858km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 169.255km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben	⚠ 3 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen; Service/Wartung fällig; Nebelschlusslicht defekt;Drahlklappen und Ansaugttrakt wurden 2024 ersetzt;Türschloss Beifahrerseite zeitweise ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrwerk tiefergelegt
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Kopf-Airbag-System hinten
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Audio-Navigationssystem Professional
- Auspuffblenden verchromt
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Estoril Blue matt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Leseleuchten vorn
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Remote Services
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Innovations-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Adaptives Kurvenlicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Gepäckraumbeleuchtung
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara
- Sport-Paket M / M-Technic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0316
WBA4C11080D665683
2165 kg
4040 kg
1- 990 kg
2- 1225 kg

CarOnSale


Stockholm
Moskva
Dublin
London
Warszawa
Ankara
Madrid
Roma
Athina
Lisboa















Service Historie
15:04
NDR 2
TP
OK Datum: 15.03.2023 Service: 00000
Kilometer: 153459 km
OK Datum: 28.09.2017 Service: 01263 BMW
Kilometer: 84745 km
OK Datum: 06.04.2017 Service: 01263 BMW
Kilometer: 71684 km
OK Datum: 06.10.2016 Service: 01263 BMW

Service Historie
15:04
NDR 2
TP
OK Datum: 05.02.2024 Service: 31227 BMW
Kilometer: 169255 km
OK Datum: 15.03.2023 Service: 00000
Kilometer: 153459 km
OK Datum: 28.09.2017 Service: 01263 BMW
Kilometer: 84745 km
OK Datum: 06.04.2017 Service: 01263 BMW
Kilometer: 71684 km


Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht
erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und
angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig im Juli 2028.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Carsten Buhr
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


HU TÜV NORD
JULI 2024
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
JULI 2026
TÜV NORD Mobilität
DEKRA
nächste HU
Juli 2028
DR3W7389

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)