CarOnSale

Nissan NV200 Evalia Premium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2011	177.166km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG NV200 Evalia Premium [DE - Kb5 1.6 16V EU5, Evalia Premium, 2011 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN VSKTAAM20U0023988	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.166km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player mit Bluetooth
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/Fahrgastraum
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- intelligent key
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2725 mm
- Regensensor
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Verglasung
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- USB-Anschluss
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK (M)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2 Einzelsitze zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VSKTAAM20U0023988


NV200


NISSAN



28.07.2011 1329 ADG00023 7
M1 AF
VSKTAAM20U0023988 4
NISSAN
M20M
M
M12
NISSAN NV200
NISSAN (CH)
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007 692/2008A
EURO5 A PUCK M, N1
BENZIN
0001 H1.35A0 01598
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.07.2011*
02 01 0081/06000 165
04400 - - 1595 - -
1860 - - 01444 - 01490
00044
169 001980 001980
00960 01120
00980 01120
78 03750 71
01100 0840 007
175/70R14C 95T
175/70R14C 95T
e11*2007/46*0016*06
18.03.2011 K DY059505



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)