CarOnSale

Opel Adam Unlimited

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	137.814km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Adam Unlimited [DE - LimS3 1.4 EU6, Unlimited, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0MAP08H6074166	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 137.814km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.903km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: 4 Felgen sind verschürft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Unrunder Lauf;
Batterie	• Defekt;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Sitzheizung Fahrerseite ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Laut Einlieferer Fahrzeug mit Vorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkung mit City-Modus
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Audiosystem 5 Lautsprecher
- Original Fahrzeug Farbe: GREYHOOD
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Frontscheibe getönt
- Getränkehalter hinten
- Jam
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrome-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- OnStar SOS Service
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- USB-Schnittstelle

Sonderausstattung

- Dachspoiler
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Lenkrad heizbar
- Fußmatten Velours
- Winter-Paket
- Laderaumwanne
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e1*2001/116*0379
W0L0MAP08H6074166
1480 kg
0000 kg
1-0820 kg
2-0690 kg
Z19B TA0 I17
ABY9
74kW
7251

CarOnSale


CarOnSale












Jun 2022
Juli 2024
ABGEMELDET
AM 13.10.26
Landratsamt
Kfz-Zulassung
91301 Forchheim

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Tierhaare



- Motorhaube (Anderer Schaden): Tierhaare



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Dach (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)