CarOnSale

MINI Cooper S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



01/2016	213.429km	LEISTUNG 192 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cooper S	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWXM710903B22154	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 213.429km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 197.889km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER (OLD ENGLISH) WHITE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht
- Uni-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Türgriffe innen verchromt
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Blinkleuchten Weiß
- DVD-Wechsler
- Excitement-Paket
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Dark Silver
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht- und Regensensor
- MINI Driving Modes
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Uni-Lackierung Pepper White
- Armauflage vorn
- Blinkleuchten Weiß
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Laderaumboden variabel
- Leseleuchten vorn
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























MODE






10:37 KISS FM
OK 16.07.2018 MINI
49390 km 03829
OK 03.05.2018 MINI
45271 km 03829
OK 06.09.2017 MINI
30949 km 03829
OK 22.05.2017 MINI
24590 km 03829
MODE


10:37 KISS FM
114677 km 03829
OK 11.01.2021 MINI
104346 km 03829
OK 04.09.2019 MINI
76056 km 03829
OK 27.05.2019 MINI
70061 km 03829
OK 07.01.2019 MINI
MODE


10:38 KISS FM
! 05.03.2025 MINI
197889 km 03829
OK 28.06.2023 MINI
164834 km 03829
OK 03.01.2023 MINI
153552 km 03829
OK 23.03.2022 MINI
131924 km 03829
MODE




01/2023
0211747186
stellte Mängel
SM822
fällig Januar 2027
ung (Feststellbremse) Blockiergrenze
ung (Feststellbremse) 2. Achse
gleich






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)