CarOnSale

Opel CORSA-E

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	122.507km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CORSA-E	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0XEP08F6059570	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.507km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.229 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.290km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	270 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	240 µm ⚠	Heckklappe	110 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- USB-Schnittstelle

Sonderausstattung

- Funktions-Paket
- Komfort-Paket 2
- Reserverad in Fahrbereifung
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Winter-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Getränkehalter
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Style-Paket
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















W0L0XEP08F6059570

CarOnSale


CarOnSale





RES/+
SET/-
LIM









Servicebestätigung
BLUE - Service


Servicebestätigung
Borgmann GmbH


OPEL CORSA
OPEL CORSA




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




Juli 2023
Aug. 2025
78de2d2
TEX/5592
Kreis Recklinghausen
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne fehlt



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)