CarOnSale

Renault MÉGANE E-TECH ELECTRIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.11.2026



06/2022	58.541km	LEISTUNG 218 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MÉGANE E-TECH ELECTRIC	KATEGORIE Limousine
FIN VF1RCB00768398584	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 58.541km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 37.424km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
60,0 kWh	1,3 h	30,5 h

BATTERIESPANNUNG
360 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Rost	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	-
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 160 kW (cont. 55 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Geräuschsimulator (Außensound)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeits-Warnanlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 60 kWh
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps)
- Innenausstattung: Stoff, grau
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kombiinstrument digital
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision)
- Schnellladefunktion 22 kW (AC)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Anthrazit-Schwarz
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerungs-System
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Sonderausstattung

- 2-Farben-Lackierung Metallic
- Sonderlackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Metallic
- Dach und Außenspiegel Kontrastfarbe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale

CarOnSale





25° SYNC A/C 25°


ACHTUNG!


RES / +
SET / -


VIEW


READY
AUTO










HERMANN







360°-Kamera
Achten Sie auf den Straßenverkehr!
25°
SYNC
A/C
25°


RENAULT









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)