CarOnSale

Volkswagen Caddy JAKO-O Trendline EcoFuel

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2013	96.201km	109 PS	Erdgas/CNG	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy JAKO-O Trendline EcoFuel [DE - Kb5 2.0 EcoFuel EU5, JAKO-O Trendline, 2013 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WV2ZZZ2KZEX023702	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.201km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Erdgas/CNG	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 89.189km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Reifen porös
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Laut Einlieferer: Keine Tüv Abnahme möglich, Korrosion Gasanlage!Gastank Abdeckung sind gebrochen ! Liegen bei.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Textil
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 80 kW bivalent, Benzin / CNG
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2681 mm
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Mittelkonsole
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Klimaanlage Climatic
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
- Multifunktionsanzeige Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























WV2ZZZ2KZEX023702




Ich bin mobil mit Erdgas.


32033943
(1) Fahrzeug-Ident-Nr.: WV2ZZZ2KZEX023702 | 8
(2) Amtl. Kennzeichen:
(3) Prüfort: 0040943488 / Salzberger Str. 46 / 48485 Schüttorf
(3) Prüftermin: 02.10.2026, 11:56 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler: 96200 Km
(5) Fahrzeugklasse: M1 / AC / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine
Fahrzeughersteller: VOLKSWAGEN-VW / 0603
Fahrzeugtyp: 2K / AGM00134
Variante: ACBSXX01
Version: N0J2FM5FM5AH009N1GTVR07MJ
Zulässige Gesamtmasse: 2175 kg
Erstzulassung / Letzte HU: 05.09.2013 / 09.2024
Handelsname (D.3): CADDY
KG-Prüfnr.:
Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Die Nachuntersuchung muss spätestens bis zum 02.11.2026 abgeschlossen sein, da sonst erneut eine vollständige Untersuchung erfolgen muss.
(6) Mängel:
4.4.1b - EM – Fahrtrichtungsanzeiger seitlich links Feuchtigkeitseintritt
05.1.3c - EM - Nachweis Gasanlagenprüfung fehlt
(7) Ergebnis: Erhebliche Mängel
RU-Plakette: Nicht zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis:
(9) Verantwortliche Person: Tobias Nieratschker (00068534)
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Stempel und Unterschrift
24.10.1 21:30:11
1. Exemplar
(10) Sonstige Angaben:


Fahrzeugdaten:
Amtl. Kennzeichen:
Fahrzeug-Ident-Nr.: WV2ZZZ2KZEX023702
Interne Bezeichnung:
Variante: ACBSXX01
Fahrzeugtyp: 2K / AGM00134
Version: N0J2FM5FM5AH009N1GTVR07MJ
Fahrzeugart: M1 / AC / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine
Zulässige Gesamtmasse: 2175 kg
Emissionsschlüssel: 35J0
Stand Wegstreckenzähler: 96200 Km
Fahrzeughersteller: VOLKSWAGEN-VW / 0603
Erstzulassung / Letzte HU: 05.09.2013 / 09.2024
Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,
an Ihrem Fahrzeug wurde eine Begutachtung zum Nachweis der Gasanlagenprüfung (GAP) durchgeführt.
Art der Gasanlage: CNG (komprimiertes Erdgas)
Ergebnis der Sichtprüfung: Nicht in Ordnung
Ergebnis der Dichtheitsprüfung: In Ordnung
Ergebnis der Funktionsprüfung: In Ordnung
Gesamtergebnis der Prüfung: nicht bestanden
Bemerkungen:
Rostansätze an allen Ventilen, Schweißstellen an einem Tank




























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Beklebt



- Motorhaube (Anderer Schaden): Beklebt



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Beklebt



- Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden): Beklebt



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Beklebt



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Beklebt



- Heckklappe (Anderer Schaden): Beklebt



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)