CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	157.071km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d 4Matic lang Avantgarde/Edition, 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WDF44781313238819	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.071km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	310 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Gurtstraffer
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Surround-System Burmester
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Infotainment-System: Remote Online
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: bergkristallweiß metallic
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- PRE-SAFE-System
- Heckleuchten LED
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

★ Sonderausstattung


- AMG-Line
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.
- Kraftstofftank: vergrößert
- Frontschürze AMG
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Anhängelast 2500 kg
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Heckschürze AMG
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Dachkantenspoiler AMG
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos


















DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
WDF44781313238819
3100 kg
5600 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg



Service A
in 193 Tagen
ASSYST PLUS
15.0 °C
13:58



13:58



LIM/









STOP


Gesamtes Umfeld beachten!
180°-Ansicht


Mercedes-Benz


APR 24
TX023135
Landratsamt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)