CarOnSale

smart forfour

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



12/2016	121.736km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG forfour	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4530441Y112339	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.736km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.992km	LETZTER SERVICE AM 06/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**150 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Volldach
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Kühlermaske schwarz
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW Turbo KAT
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Cool & Audio-Paket
- Handschuhfach abschließbar
- LED & Sensor-Paket
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung
- USB-Anschluss
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Ambiente-Beleuchtung
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Komfort-Paket
- Laderaumabdeckung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Warndreieck
- Panorama-Glasdach
- AUX-IN-Anschluss
- Einparkhilfe hinten
- Heckleuchten LED
- Audiosystem Smart
- Fußmatten Velours
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Winterreifen/M+S
- Regen-/Lichtsensor
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















smart
DAIMLER AG
e1*2001/116*0413
WME4530441Y112339
1420 Kg
451
1.0 K
EN4 E82
1-630 Kg
2-830 Kg
Made in Slovenia

















>> Service


smart
0627885728
3800938
ER690421




(7) Untersuchungsergebnis:
Prüfplakette
(8) Nächste HU:
Wiedervorführung:
ohne Mängel
zugeteilt
12.26


08.12.2016
1313
EJ3000250
M1
AA
WME4530441Y112339
2
smart
451
5212G0
CZBAA402
forfour
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
36W0
898
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.12.2016*
66/5500
165
1667
1554
995
99
1420
1420
630
830
630
830
84
3750
74
4
165/65 R15 81T
185/60 R15 84T
Schwarz/Weiß
9/0
e1*2001/116*0413*32
25.07.2016
K
ER690421



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)