CarOnSale

# Opel Meriva Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2010 | 83.271km | 120 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU5, Innovation ecoFlex, 2010 - 2013] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>W0LSH9ED6B4059856 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>83.271km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>120 PS (88 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.364 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>82.367km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2010 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>143g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 7 mm | ✓ 7 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt;

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 150 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 320 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 180 µm ⚠ |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Andere: Auffälligkeit/Defekt; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Fehlermeldung Code 83;**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Dachantenne fehlt; beide Fahrzeugschlüssel beschädigt; Unterboden mit Korrosion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SILBERSEE/SILVER LAKE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Lenkrad heizbar

## Sonderausstattung

- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Reserverad als Notrad
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Automatische Umluft-Control
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Sicht-Paket
- AUX-IN-Anschluss
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















WOLSH9ED6B4059856

CarOnSale

CarOnSale



















AUX
TONE
CONFIG
PHONE
BACK
INFO
AUTO


Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel


Bestätigung Service-Intervalle



Bestätigung Service-Intervalle


Bestätigung Service-Intervalle



Bestätigung Service-Intervalle


Bestätigung Service-Intervalle
Bestätigung Service-Intervalle


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG OVERENSTEMMINGSBESKEINIGUNG
EY VASTIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΕΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕ






10.11.2010 | 0035 | ALM00041
M1 | AF
WOLSH9ED6B4059856 | 1
OPEL
S-D Monocab B
BD11
1AADA4FBBC5
Meriva
OPEL
Fz.s.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008F
EURO5;F;FI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 | 35F0 | 01364
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2005*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBET
RIEB 1010*0.1:1150 BIS 10% STEIG.*5.1:MAX.S-PL.*WW.AHK
LT.EGTG*

02 | 01 | 0088/04800 | 188
- - 04288 | - - 1812
- - 1615 | - - 01471
- | 00075 | -
143 | 001935 | 001935
01050 | 00950 | -
01050 | 00950 | -
73 | 03600 | 72
01050 | 0680 | 005 | -
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
-
grau | 7
e4*2007/46*0165*01
06.08.2010 | K | DV757153
-


DEKRA
Stadt Hof
Verkehrsaufsicht
Kfz-Zulassungsbehörde
ZBI 11615


DV757153

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Delle, Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)




- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel beschädigt



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)