CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	60.175km	258 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 EU6d-T, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539841V198697	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.175km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 57.850km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	290 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	300 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Innenraumlicht-Paket
- Mild-Hybrid 200 kW (Motor 2,0 Ltr. - 190 kW)
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Adaptives Bremslicht
- Chrom-Paket
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten AMG
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Sport Direktlenkung
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motorakustik über Lautsprecher (innen)
- Radstand 2873 mm
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Allradantrieb
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Digitales Instrumenten-Display
- Infotainment-Paket High-End
- Innenausstattung: Holz Eiche
- Komfort-Paket
- Konnektivität-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Licht-Paket High-End
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket High-End
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Sound-System
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- USB-Anschluss im Fond
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Park-Paket mit Sensoren
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









235/60 R 18








12.5°C
10:13
42.0
60175
439km





Mercedes-Benz
992
TYP: 204 X
Made in Finland
DAIMLER AG
WDC2539841V198697
2405 kg
4905 kg
1- 1125 kg
2- 1280 kg

























STOP

MULTIBEAM LED


Hinten



nächste HU fällig Mai 2028


DEKRA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)