CarOnSale

Audi Q7

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 16*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2016	194.716km	272 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M7GD001483	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.716km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.464km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbagkontrolllampe aktiv; // Beleuchtung Fehlermeldung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ARGUSBRAUN
- Radstand 2994 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (2 Sitzplätze)
- Allradlenkung
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Parken
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Assistenz-Paket Tour
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- DVD-Wechsler
- Dachhimmel Alcantara
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Individualkontursitze vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen oben Aluminium gebürstet / unten Holz Eiche grau
- Innenausstattung: Leder Feinnappa
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Leder-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sound-System BOSE
- Sperrdifferential
- Standheizung
- Stoßfänger kpl. / Schwellerabdeckung / Radlaufblenden in Wagenfarbe (Voll-Lackierung)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Verglasung hinten abgedunkelt, Dämmglas vorn
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZ4M7GD001483

CarOnSale

CarOnSale









hinten
13:18
Fahrweg kontrollieren!



vorn
13:18
Fahrweg kontrollieren!


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)