CarOnSale

Toyota Prius Premium

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



08/2013	269.770km	LEISTUNG 99 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Prius Premium [AT - LimS5 1.8 VVT-i EU5, Premium, (Facelift) 2012 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN JTDKN36U405613067	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 269.770km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Taxi	CO2-EMISSIONEN 92g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm Kerben, Kratzer	⊗ 1 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Kratzer	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer, Riss/Bruch

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Raucherfahrzeug;
Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem JBL Premium
- Außentemperaturanzeige
- Dachspoiler
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive (nur über Fahrertür)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE CRYSTAL SHINE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben wasserabweisend
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale












TOYOTA







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelausgleichsbehälter



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)